GecaB Colombia

STEELPRO SAFETY

PROTECCION FACIAL

MASCARA DE SOLDAR
FOTOSENSIBLE
OPTECH

Aplicaciones

- Siderurgia
- Minería
- Construcción
- Centrales y distribución eléctrica
- Gas y petroleo
- Nuclear
- Papelera
- Química
- Logística
- Naviera
- Agro

Descripción

- Mascara de diseño ergonómico, para protección total del rostro, con el fin de evitar diferentes peligros a los que se encuentra expuesto, tales como ácidos, quemaduras, abrasión.
- Casco provisto con filtro automático de oscurecimiento solar. Incluye una banda de cabeza de rotación especial (arriba y abajo).
- El casco contiene celdas de alto rendimiento como poder de distribución.
- Los filtros auto-oscurecedores de UV/IR de rendimiento ultra alto, brinda una completa protección para los ojos del usuario y contra las radiaciones durante todo el proceso de la soldadura, incluso en estado de luz.
- Este producto hace que los soldadores se sientan cómodos mientras estén trabajando.

Características

- Fabricada en material termoplástico de alta resistencia y flexibilidad.
- Sistema de protección visual secundaria.
- Área de visibilidad: 98 x 43 mm o (3.86" x x1.69").
- Tamaño de cartucho: 110x90 x 9mm o (4.33" x 3.54").
- Visor automático con celdas fotosensibles.
- Posee celdas solares, no requieren baterías.
- Tiempo de oscurecimiento: 0.000033 seg.
- Regulador graduado, sensibilidad ajustable control 9-13.
- Protección UV/RI, hasta DIN 16 todo el tiempo.
- Resistencia al impacto
- Aislamiento eléctrico.
- Casquete regulable gravitacional.
- Selección de función: soldadura o perforación.
- Dimensiones de empaque: 32 x 22,5cm.
- Peso neto: 435 gramos.
- Color: grafito

NCh 1562/1563

Cumplimiento de norma Tècnica Chilena

cesmec

CE

ANSI Z87.1 2010

Instrucciones de uso

Revise los lentes de la cubierta frontal de la mascara para verificar que ningún tipo de suciedad esté cubriendo el filtro. Además, revise los lentes de cubierta externa e interna y el cuadro de retención de lentes frontal.

Inspeccione todas las partes operativas antes de usar y revise señales de uso anterior o daños. Cualquier rotura o deterioro deberá ser reemplazada inmediatamente antes de ser usado de nuevo para evitar daños severos de los usuarios.

Ajuste la banda de la cabeza de manera tal que el casco esté sellado lo más bajo posible respecto de la cabeza y cerca de su rostro. Acomode el ángulo del casco en la posición baja hasta encontrar el acomodo perfecto para desarrollar su actividad.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

www.gecabcolombia.com comercial@gecabcolombia.com Dirección: Calle 75A # 26 - 36 Bogotá PBX: 7029294